

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ



ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.

e-mail : eepwdmvs21@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ: 0821 2420810

ಸಂ:ಕಾಇಂ:ಲೋಇ:ಮೈವಿಮೈ:ಸ ಇಂ-1:ಸುಪ್ರಪ:2022-23:

ರವರಿಗೆ

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,

St. Francis School and KG Section,

ಜಟ್ಟಿಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ, ಬೀರಿಹುಂಡಿ ಪೋಸ್ಟ್,

ಬೋಗಾದಿ-ಗದ್ದಿಗೆ ರಸ್ತೆ,

ಮೈಸೂರು 570 026.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಟ್ಟಿಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಬಿ.ಜಿ. ಮುಖ್ಯ  
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ St. Francis School and KG Section ಕಟ್ಟಡದ  
ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

- ಉಲ್ಲೇಖ
1. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ  
ಇಲಾಖೆ, ನಂ.1ನೇ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು, ಇವರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ  
ಸಂಖ್ಯೆ 1500 ದಿನಾಂಕ 25.01.2023
  2. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ (ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ) ಲೋಇ:59:ಬಿಇಡಿ:2019  
ದಿನಾಂಕ 06.05.2022.

\*\*\*

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಟ್ಟಿಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಬಿ.ಜಿ. ಮುಖ್ಯ  
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ St. Francis School and KG Section ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋಇ.,  
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನಂ.1 ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ರವರು  
Sri. J Lingaraju, B.E. (Civil), # 324, D Subbaiah Road, Chamaraja Mohalla, Mysore, Licence  
No. 10329/22-23 ಇವರು ISO/IEC National Building Code 2016 Group B (Sub Division B1 and B2)  
Education Building ರನ್ವಯ NDT test & Structural Stability Certificate ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿಗಳೊಂದಿಗೆ  
ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ  
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ನಂ.1ನೇ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು, ರವರು  
ದೃಢೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ನಂ.1ನೇ  
ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು, ದಿನಾಂಕ 23.01.2023 ರಂದು ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಕಟ್ಟಡದ  
ನೆಲಅಂತಸ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮತ್ತು Sri. J Lingaraju, B.E. (Civil), # 324, D  
Subbaiah Road, Chamaraja Mohalla, Mysore, Licence No. 10329/22-23 ರವರು ಕಟ್ಟಡವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ  
ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.


ಮುಂದುವರೆದು, ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನಂ.1 ಉಪವಿಭಾಗ,  
ಮೈಸೂರು ರವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವು 2021ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ  
ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ Non-destructive test report ಅವಶ್ಯಕತೆ  
ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರ (2) ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್.



ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ನಂ.1ನೇ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು, ರವರು ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋಇ:59:ಬಿಇಡಿ:2019 ದಿನಾಂಕ 06.05.2022 ರಂತೆ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಶುಲ್ಕವಾದ ರೂ. 5,000.00 ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 02.02.2022 ರಂದು ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಟ್ಟಡವು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರ (2) ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ನಂ.1ನೇ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು, ರವರು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕಟ್ಟಡವು "Structurally Stable" ಇರುವುದಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು (Building Safety Certificate) ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,



ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್  
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ  
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.

HP



**PRINCIPAL**  
**St. Francis School (CBSE)**  
Jettihundi, Bogadi-Cuddige Road,  
Mysuru-570 026



**Manager**  
**ST. FRANCIS SCHOOL**  
Jettihundi, Beerihundi P.O.,  
Mysore - 570026